



Comune di Pizzale
Provincia di Pavia (PV)

Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

L. 41/1986 "Legge finanziaria"

L. 104/1992 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

D.G.R. n°XI/5555 del 23.11.2021 "Linee guida per la redazione dei piani per l'accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale"

ET02 – Interventi proposti e relativi costi

Giugno 2026

Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n. del

Approvazione: Delibera di Consiglio Comunale n. del

Pubblicazione BURL: Serie n. del

Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET02 – Interventi proposti e relativi costi

A01 – Municipio

Via	Franco Ferraris, 8
Frazione	//
Codice identificativo	A01
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Arredi non fruibili	Riorganizzazione degli uffici ed eliminazione di arredi non idonei
Mancanza di ascensore o servoscala per l'accesso al piano superiore	Realizzazione di ascensore per l'accesso al piano superiore
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Presenza di ostacolo sporgente dal muro in corrispondenza dell'accesso agli uffici al piano terra	Spostamento dell'ostacolo (batteria di accumulo dell'impianto fotovoltaico)
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti

Stima dei costi

Descrizione attività	Prezzo totale IVA esclusa [€]
Riorganizzazione degli uffici ed eliminazione di arredi non idonei	0,00
Realizzazione di ascensore per l'accesso al piano superiore	30.000,00
Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico	10.000,00
Spostamento dell'ostacolo (batteria di accumulo dell'impianto fotovoltaico)	1.500,00
Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti	16.000,00

A02 – Ambulatorio

Via	Franco Ferraris, 8
Frazione	//
Codice identificativo	A02
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Rampa all'ingresso non adeguata	Installazione di nuova rampa con pendenza adeguata e dotata di corrimano
Arredi non fruibili	Riorganizzazione dell'ambulatorio ed eliminazione di arredi non idonei
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti

Stima dei costi

Descrizione attività	Prezzo totale IVA esclusa [€]
Installazione di nuova rampa con pendenza adeguata e dotata di corrimano	2.000,00
Riorganizzazione dell'ambulatorio ed eliminazione di arredi non idonei	0,00
Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico	8.000,00
Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti	5.000,00

A03 – Scuola materna

Via	Roma, 31
Frazione	//
Codice identificativo	A03
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Percorso esterno con deformazioni e/o ostacoli	Manutenzione straordinaria del percorso esterno e rimozione degli ostacoli
Superamento difficoltoso di soglie	Acquisto di rampe in alluminio mandorlato conformi alla normativa o creazione di rampe in c.a.
Manca di parcheggio riservato	Individuazione di area idonea e realizzazione di parcheggio riservato conforme alla normativa

Stima dei costi

Descrizione attività	Prezzo totale IVA esclusa [€]
Manutenzione straordinaria del percorso esterno e rimozione degli ostacoli	15.000,00
Acquisto di rampe in alluminio mandorlato conformi alla normativa o creazione di rampe in c.a.	4.000,00
Individuazione di area idonea e realizzazione di parcheggio riservato conforme alla normativa	2.500,00

A04 – Campo Sportivo 'Massimo Denari'

Via	Badesse, 4
Frazione	//
Codice identificativo	A04
Vincoli amministrativi	//

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Assenza di percorso accessibile	Creazione di nuovo accesso dalla zona dei parcheggi
Viabilità pedonale interna non garantita/accessibile	Creazione di un percorso inclusivo in rilevato o a raso che permetta a tutti di muoversi liberamente per accedere alle varie attività, da realizzare nelle zone verdi che circondano tutti i campi/edifici
Campo polivalente (basket / manifestazioni sportive e danzanti) deteriorato e pericoloso	Messa in sicurezza mediante il rifacimento del campo polivalente in materiale durevole
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti
Assenza di un gioco accessibile/inclusivo	Acquisto ed installazione di uno o più giochi inclusivi nell'area svago.

Stima dei costi

Descrizione attività	Prezzo totale IVA esclusa [€]
Creazione di nuovo accesso dalla zona dei parcheggi	6.000,00
Creazione di un percorso inclusivo in rilevato o a raso che permetta a tutti di muoversi liberamente per accedere alle varie attività, da realizzare nelle zone verdi che circondano tutti i campi/edifici	45.000,00
Messa in sicurezza mediante il rifacimento del campo polivalente in materiale durevole	30.000,00
Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)	6.000,00
Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico	10.000,00
Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti	25.000,00
Acquisto ed installazione di due giochi inclusivi nell'area svago con rifacimento della pavimentazione in gomma antitrauma.	12.000,00

A05 – Palazzo Pelizza

Via	Badesse, 4 – interno al Centro Sportivo “Massimo Denari”
Frazione	//
Codice identificativo	A05
Vincoli amministrativi	//

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Assenza di percorso accessibile	Creazione di nuovo accesso dalla zona dei parcheggi
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Presenza di gradino di altezza superiore a 2,5 cm	Acquisto e posa di piccola rampa per il superamento del gradino

Stima dei costi

Descrizione attività	Prezzo totale IVA esclusa [€]
Creazione di nuovo accesso dalla zona dei parcheggi	6.000,00
Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)	6.000,00
Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico	10.000,00
Acquisto e posa di piccola rampa per il superamento del gradino	200,00

A06 – Spogliatoi del Centro Sportivo ‘Massimo Denari’

Via	Badesse, 4 – interno al Centro Sportivo “Massimo Denari”
Frazione	//
Codice identificativo	A06
Vincoli amministrativi	//

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Assenza di percorso accessibile	Creazione di nuovo accesso dalla zona dei parcheggi
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Rampa all'ingresso non adeguata	Installazione di nuova rampa con pendenza adeguata e dotata di corrimano
Percorso esterno non accessibile (ghiaia/pietrischetto)	Realizzazione di nuova pavimentazione

Stima dei costi

Descrizione attività	Prezzo totale IVA esclusa [€]
Creazione di nuovo accesso dalla zona dei parcheggi	6.000,00
Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)	6.000,00
Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico	10.000,00
Installazione di nuova rampa con pendenza adeguata e dotata di corrimano	5.000,00
Realizzazione di nuova pavimentazione	6.000,00

A07 – Cimitero comunale

Via	SP 23
Frazione	Porana
Codice identificativo	A07
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti

Stima dei costi

Descrizione attività	Prezzo totale IVA esclusa [€]
Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)	6.000,00
Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico	8.000,00
Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti	16.000,00

A08 – Chiesa di San Giacomo Maggiore

Via	Franco Ferraris, 19
Frazione	//
Codice identificativo	A08
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Nessuna.	Nessun intervento.

A09 – Chiesetta di Via Ferraris

Via	Franco Ferraris
Frazione	Capoluogo
Codice identificativo	A09
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Presenza di gradino di altezza superiore a 2,5 cm	Acquisto e posa di piccola rampa per il superamento del gradino
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti

Stima dei costi

Descrizione attività	Prezzo totale IVA esclusa [€]
Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)	6.000,00
Acquisto e posa di piccola rampa per il superamento del gradino	200,00
Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti	3.000,00

A10 – Chiesa di San Crispino

Via	Via Porana, 10
Frazione	Porana
Codice identificativo	A10
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Presenza di gradino di altezza superiore a 2,5 cm	Acquisto e posa di rampa per il superamento del gradino
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti
Pavimentazione irregolare	Creazione di apposito percorso in piano con pavimentazione regolare

Stima dei costi

Descrizione attività	Prezzo totale IVA esclusa [€]
Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)	6.000,00
Acquisto e posa di rampa per il superamento del gradino	3.000,00
Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti	3.000,00
Creazione di apposito percorso in piano con pavimentazione regolare	10.000,00

A11 – Area verde vicino a peso pubblico

Via	Roma
Frazione	//
Codice identificativo	A11
Vincoli amministrativi	//

Criticità riscontrate e interventi proposti

Criticità riscontrate	Intervento proposto
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)

Stima dei costi

Descrizione attività	Prezzo totale IVA esclusa [€]
Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)	6.000,00